

## 【事例76】「幼児がハンドスピナーの部品を誤飲！！」

【事例】1歳児がハンドスピナーの部品で遊んでいるのを保護者が見つけたが、あるはずの部品が見当たらなかった。しばらくして機嫌が悪くなり、病院でX線撮影をすると、大腸内に1つ、胃もしくは小腸内に2つの異物を発見。翌日2回の排便で3つの部品は排出された。（1歳3ヶ月・男児）

【対処法】① ハンドスピナーは兄弟のために買い与えたものでした。床に落とした時に部品が外れ、その後は部品を取り外して遊んでいたそうです。

② 乳幼児は、どんなものでも口に入れる特性があります。③ 医療機関ネットワークには、2017年8月にハンドスピナーの誤飲事故が2件寄せられました。④ これまで調査したところでは、市販されているハンドスピナーにはS Tマークのついているものはないようです。保護者が使い方を注視する必要があります。

**※何か問題が起こったら、企画課の消費相談窓口で相談しましょう。**