

## 【事例58】「ヘアドライヤーの取り扱いに注意しましょう！」

【事例】ヘアドライヤーを使っていたら、空気吸い込み口に40～50本の髪の毛が吸い込まれ、巻き込まれた髪の毛を外すことができなくなった。（相談者：60歳代、女性）

【対処法】① ヘアドライヤーは身近な製品ですが、髪の毛が吸い込まれた、とか、コードから発煙・発火した、という事故の報告があります。② 標準的なヘアドライヤーは、空気吸い込み口付近にファンが内蔵されています。ドライヤーを使用する際は、髪の毛を吸い込み口に近づけないように注意しましょう。③ 保管するとき、ヘアドライヤー本体にコードを巻きつけると、コードが曲がったりねじれたりして内部の線が損傷し、発煙・発火が起きてヤケドをする危険性があります。本体にコードを巻きつけることはやめましょう。

※何か問題が起こったら、企画課の消費相談窓口で相談しましょう。